Reinigungs- und Pflegeanleitung

Airbag-Systeme für Reitsportler

Reinigung der Softshell Außenmaterialien

Airshell-Weste und Jacke, Prestige, und Airjump

Trennen Sie zunächst den ZIP-In Airbag aus dem Außenmaterial heraus und legen ihn behutsam zur Seite.

Vorreinigung: Entfernen Sie den groben Schmutz mit lauwarmem Wasser und einer weichen Bürste. Achtung: Nicht zu stark rubbeln, da Sie sonst die Fasern beschädigen können. Hartnäckigen Schmutz mit einem nassen Mikrofasertuch einweichen lassen. Arbeiten Sie sowohl bei der Vorreinigung als auch bei der Hauptreinigung mit lösungsfreien Reinigungsmitteln. Bevor Sie die Jacke / Weste in die Waschmaschine geben, schließen Sie alle Reißverschlüsse, drehen das Kleidungsstück auf links, lassen Sie 1/3 der Waschmaschine frei.
Waschgang: Prinzipiell gilt: Softshell Bekleidung sollte zur optimalen Reinigung in der Waschmaschine gewaschen werden. Durch das Reinigen werden die Poren des Softshells wieder geöffnet, welche oftmals durch z.B. Dreck, Schweißrückstände, Make-Up, Sonnencrem etc. verstopft sind. Vermeiden Sie die Verwendung von üblichen Haushaltswaschmitteln! Waschen Sie die Softshell-Produkte mit einem geeigneten Funktionswaschmittel. Diese sind schonen zu den Membranen, Verkleidungen und Fasern des Materials. Ebenso sollten die Mittel keinen Weichspüler oder Bleiche enthalten. Beachten Sie die Waschanleitung auf dem Etikett. Waschen Sie Softshell bei maximal 30°C im Schongang mit wenig Schleudern!
Trocken: Ideal ist eine Trocknung auf dem Kleiderbügel in einem warmen gut durchlüfteten Raum Achtung: Stellen Sie etwas unter, damit nicht alles nass tropft oder hängen Sie die Wäsche über die Badewanne oder Dusche. Alternativ dient bei warmen Sommertagen auch eine Wäscheleine (bitte vor direkter Sonneneinstrahlung schützen).

Reinigung der Airjacket und des Zip´In-Airbag

Bitte beachten Sie, dass die Airjacket und der Zip´In-Airbag technisch nicht von Airbag getrennt werden können und daher nicht in der Waschmaschine gewaschen werden dürfen! Das System sollten ausschließlich von Hand gewaschen werden.

Grundreinigung: Nehmen Sie sich für die erste grobe Grundreinigung eine weiche Bürste sowie lauwarmes Wasser und entfernen Sie den groben Schmutz. Grober Schmutz lösen Sie am besten, wenn Sie z.B. ein Microfasertuch in Wasser tränken, leicht auswringen und anschließend nass auf den zu entfernenden Verschmutzungen legen. Nach 10-15 Minuten lassen sich die Verschmutzungen mit der Bürste einfach entfernen.
Hauptreinigung: Benutzen Sie zur Hauptreinigung ein textilfreundliches Reinigungsmittel. Verzichten Sie dabei auf ein Waschmittel mit aggressiven Lösungs- und Scheuermitteln, da hierdurch die äußeren Textilfasern beschädigt werden können. Ebenso sollten keine Bleichmittel in den Reinigern enthalten sein. Wir empfehlen eine neutrale sowie hautverträgliche Seife, welche einen pH-Wert zwischen 1 und 14 besitzt, z.B. 7. Wichtig: Höhere pH-Werte sind alkalisch und niedrige eher sauer.
Bitte achten Sie darauf keinen Weichspüler anzuwenden. Der Weichspüler zerstört die elastischen Bereiche im Innenteil der Turtle 2.0. Wenn Sie das Reinigungsmittel nach Anleitung mit Wasser gemischt haben, geben Sie etwas von der Lösung auf ein Microfasertuch und wischen das Textil behutsam ab, bis

Helite Deutschland
J+A Handels GmbH
Homburger Str. 12b
51588 Nümbrecht
Geschäftsführer: Andreas Meusel

Tel.: +49 (0) 22 93 / 93 86 32 - 0
Fax: +49 (0) 22 93 / 70 76

E-Mail: team@ja-handel.de
Internet: www.ja-handel.de

Finanzamt: Gummersbach USt-Id.Nr.: DE-122527656

Steuer-Nr: 212-5737-0097 Hdl.-Reg.: Siegburg HRB 7616

Kontoinhaber: J+A Handels GmbH
Bankinstitut: Volksbank Oberberg

IBAN: DE59 3846 2135 0402 3970 12
BIC: GENODED1WIL

Helite Deutschland
J+A Handels GmbH
Homburger Str. 12b
51588 Nümbrecht
Geschäftsführer: Andreas Meusel

Tel.: +49 (0) 22 93 / 93 86 32 - 0
Fax: +49 (0) 22 93 / 70 76

E-Mail: team@ja-handel.de
Internet: www.ja-handel.de

Finanzamt: Gummersbach USt-Id.Nr.: DE-122527656

Steuer-Nr: 212-5737-0097 Hdl.-Reg.: Siegburg HRB 7616

Kontoinhaber: J+A Handels GmbH
Bankinstitut: Volksbank Oberberg

IBAN: DE59 3846 2135 0402 3970 12
BIC: GENODED1WIL